

Правила хранения и транспортировки монтажной пены

Температурный режим
ХРАНЕНИЯ
от +5°C до +25°C

Температурный режим
ТРАНСПОРТИРОВКИ
от -15°C до +35°C



Допускается временное хранение или транспортировка до 15 дней при более низких температурах до - 25 °С. Количество циклов «заморозка - разморозка» до конечной реализации НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 2 РАЗ.



Хранить вдали от открытого огня



Хранить на расстоянии НЕ МЕНЕЕ 1 М от электроприборов



Хранить вдали от солнечных лучей



Хранить только в вертикальном положении клапаном вверх



Не курить



Хранить только в сухом помещении

